

OCENA TECHNICZNA

Istniejącego szybu windowego znajdującego się budynku OŚRODKA ZDROWIA. Budynek zlokalizowany jest w miejscowości w Susz przy ul. Wybickiego 9.

1. LOKALIZACJA

Budynek OŚRODKA ZDROWIA, w którym zaprojektowano windę osobową zlokalizowany jest w miejscowości Susz przy ul. Wybickiego 9.

2. FUNDAMENTY SZYBU WINDOWEGO

Stwierdzono istniejące fundamenty w formie płyty żelbetowej wylewanej na mokro w deskowaniu.

Oględziny istniejących fundamentów szybu windowego wykazały, że:

- płyta fundamentowa wykonana została zgodnie ze sztuką budowlaną i jest w dobrym stanie technicznym z możliwością montażu windy osobowej.

3. ŚCIANY SZYBU WINDOWEGO

Na istniejącej płycie fundamentowej żelbetowej stwierdzono istniejące ściany żelbetowe o gr. 27cm.

Oględziny istniejących ścian szybu windowego wykazały, że:

- ściany żelbetowe wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i są w dobrym stanie technicznym z możliwością montażu windy osobowej.

4. WYTYCZNE WYKUCIA OTWORÓW DRZWIOWYCH W SZYBIE WINDOWYM

W szybie windowym należy wykuć otwory drzwiowe o wym. 100x205cm. Nad tymi otworami znajdują się nadproża, więc nie ma konieczności montowania nowych nadproży.

Wykucia otworów wykonana wyspecjalizowana firma budowlana zaopatrzona w odpowiedni sprzęt oraz odzież ochronną.