





| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------|---|---------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice | | | KARTA OTWORU BADAWCZEGO 5 | | | | | Zał.Nr: 4/5 Wiertnica: LWP-16s X: 5954623.44 Y: 7390717.48 | | | | |
| Rejon: osiedle Adamowo Miejscowość: Susz Powiat: iławski Województwo: warmińsko-mazurskie | | | Obiekt: Drogi osiedlowe Inwestor: Gmina i Miasto Susz Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr Sz. Skowroński | | | System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 105.90 m n.p.m. Skala 1 : 50 | | | Data wiercenia: 2016-08-02 | | | |
| Wiercenie | Głębokość zwięznięcia wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | PN-EN ISO 14688-2:2006 | Wilgotność | Stan gruntu | Ilość wałczkowań | Grupa nośności podłoża | Warstwa geotechniczna |
| [m.p.p.t.] | [m] | [m] | [m] | | [m] | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  1.67 |  |  |  | PH | 0.10 | piasek próchniczny, szary | Or | w | szg | | G1 | Ia |
| | | | | Pd Gp(+Ż) | 1.20 | piasek drobny, jasnożółty przewarstwiony gliną piaszczystą z domieszką żwiru | FSa | | | | | |
| | | | | Pd Ps | 2.50 | piasek drobny, ciemnożółty przewarstwiony piaskiem średnim | w/m/nw | | | | | |
| | | | | Gπ Gπz | 3.00 | glina pylasta, szara przewarstwiona gliną pylastą zwięzłą | sacSi | w | pl | 4/5 | G4 | IIb |
| | | | | | | | | | | | | |